

## 株式会社千佳

## 千佳処分場／点検記録と残余埋立容量

平成29年度

|                 | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 点検日             | 04/30 | 05/31 | 06/30 | 07/31 | 08/31 | 09/30 |
| 場内走行路の点検        | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  |
| フェンスの点検・補修      | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  |
| 産廃物の飛散          | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  |
| 場内及び周辺側溝等の点検・清掃 | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  |

|                 | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 点検日             | 10/31 | 11/30 | 12/31 | 01/31 | 02/28 | 03/31 |
| 場内走行路の点検        | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  |
| フェンスの点検・補修      | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  |
| 産廃物の飛散          | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  |
| 場内及び周辺側溝等の点検・清掃 | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  |

|        |      |                            |
|--------|------|----------------------------|
| 残余埋立容量 | 測定日  | 03/31                      |
|        | 測定結果 | 410,530.868 m <sup>3</sup> |