

株式会社千佳

千佳処分場／点検記録と残余埋立容量

平成30年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
点検日	04/30	05/31	06/30	07/31	08/31	09/30
場内走行路の点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
フェンスの点検・補修	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
産廃物の飛散	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
場内及び周辺側溝等の点検・清掃	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	10/31	11/30	12/31	01/31	02/28	03/31
場内走行路の点検	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
フェンスの点検・補修	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
産廃物の飛散	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
場内及び周辺側溝等の点検・清掃	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

残余埋立容量	測定日	03/31
	測定結果	309,281.288 m ³